

黄河流域生态环境全方位“体检”问题

整改情况公示表

整改任务概述	第一生活垃圾填埋场自 2020 年 6 月停运至今未封场；无固定渗滤液回喷装置，渗滤液产出及回喷量底数不清；部分泄洪渠堵塞；至今未履行项目竣工环保验收手续，未申领排污许可证；未规范设置标识标牌。
整改责任单位	泽库县住房和城乡建设局
整改目标	完成第一垃圾填埋场封场工作
整改措施及成效	第一时间向上级部门请示第一垃圾填埋场封场事宜，并落实封场专项资金，确保封场工作有序推进。整改完成后进一步加强封场后的环境监测及场地稳定化评价，待第一垃圾填埋场稳定化程度达到相应要求后再进行适宜的场地利用。
整改时间	2025 年 9 月
社会监督联系人及电话	泽库县生态环境保护督察工作领导小组办公室 电话：0973-8752264

备注：社会监督联系人须由市县负责统筹整改工作的机构有关人员担任。