


黄南州黄河流域生态环境污染治理
情况专项督察问题整改销号申请表

基 本 情 况	整改任务概述	第二垃圾填埋场渗滤液较多，有效回喷期短，短期无法有效处置，存在环境风险隐患；填埋作业不规范，覆土不及时。
	整改责任单位	泽库县住房和城乡建设局
	整改目标	 完成第二垃圾填埋场问题整改工作
	整改措施	一是渗滤液处置设备项目资金 219 万元已落实，彻底解决泽库县生活垃圾填埋场及宁秀镇生活垃圾填埋场渗滤液处置问题。目前，渗滤液处置设备已全部安装完成并运行。二是为进一步提升全县城乡生活垃圾填埋场规范化管理运行水平，及时消除各类环境风险隐患。全面规范和加强生活垃圾填埋场监管，垃圾场填埋区严格按照国家行业管理规范实施管理，缩小工作面，及时覆盖，分层压实，同时针对我县冬季严寒、覆土土料易冻结，机械设备难以破除冻土导致常规覆土工作无法开展的问题，我局加急推进冬季专用覆盖材料采购，目前已完成采购工作，2025 年 12 月 30 日前完成铺设，通过铺设覆膜编织布强化垃圾覆盖成效，提升防风、防飘散防护水平，安排专人对填埋场全域开展常态化巡查，及时清理周边飘洒垃圾，进一步加密巡查频次、压实管护责任，坚决杜绝垃圾随风飘散至场外，切实降低环境影响，待 2026 年气温回升、冻土完全解冻后，严格对照生活垃圾填埋场建设运营相关技术规范及行业标准，全面落实“分层覆盖填埋、分层压实”要求，有序推进垃圾铺摊、分层压实、规范覆土等全流程作业，确保填埋各环节合规可控；定期开展作业质量自查自纠，健全长效管护机制。

整改成效	使我县垃圾填埋场逐步走向制度化、规范化的运营管理模式。	
是否整改合格		整改责任单位负责人（签字）： （加盖单位公章）  日期：2025年12月28日
是否同意 申请销号		分管领导（签字）： 日期：2025年12月28日