

黄河流域生态环境污染治理情况
专项督察问题整改验收销号核查表

整改任务概述	第二垃圾填埋场渗滤液较多，有效回喷期短，短期无法有效处置，存在环境风险隐患；填埋作业不规范，覆土不及时。
整改实施主体	泽库县住房和城乡建设局
整改验收单位	黄南州住房和城乡建设局
整改措施落实核实情况	泽库县已解决购买垃圾填埋场渗滤液处理设备费用219万元，并规范垃圾填埋和渗滤液处置。
整改验收销号意见	同意
参加验收销号人员签字	张晓阳 宽太吉 2025.12.25.
整改验收单位意见	